

| 事故発生日 | 第1報受付日(JGKA) | 公表日(JGKA) | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生場所 | 死亡 | 重傷 | 軽傷 | CO中毒 | 火災 | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 |
|------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----|----|----|------|----|--|-------|-------|---|
| 2024/06/07 | 2024/06/19 | 2024/06/30 | 石油ふろがま用バーナー | BM-73K | (株)長府製作所 | 山梨県 | | | | | | ○当該製品のタイマーをセットして使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| 2024/04/22 | 2024/06/13 | 2024/06/30 | 石油ストーブ(開放式) | SX-E2917WY | (株)コロナ | 北海道 | | | | | | ○当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/01/24 | 2024/06/13 | 2024/06/30 | 石油ストーブ(開放式) | SX-E260Y | (株)コロナ | 愛媛県 | | | 1 | | | ○当該製品を使用中、建物2棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 |
| 2024/05/31 | 2024/06/12 | 2024/06/30 | 石油給湯機 | OQB-305Y | (株)ノーリツ | 愛媛県 | | | | | | ○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | | | 製造から20年以上経過した製品 2002(平成14年)10月24日からリコールを実施 |
| 2024/05/25 | 2024/06/10 | 2024/06/30 | 石油ふろがま(薪兼用) | CH2S-4 | (株)長府製作所 | 兵庫県 | | | | | | ○異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から10年以上経過した製品 |
| 2024/05/21 | 2024/06/06 | 2024/06/30 | 石油ストーブ(開放式) | RS-S29F | (株)トヨミ | 長野県 | | | 1 | | | ○建物1棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/04/25 | 2024/05/27 | 2024/05/31 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付) | UH-F7019PR | (株)コロナ | 北海道 | | | | 1 | | ○建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 同日付の石油温暖房機(開放式)に関する事故と同一案件 |
| 2024/04/25 | 2024/05/23 | 2024/05/31 | 石油温暖房機(開放式) | FW-377LE | ダイニチ工業(株) | 北海道 | | | | 1 | | ○建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 同日付の石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)に関する事故と同一案件 |
| 2024/05/02 | 2024/05/17 | 2024/05/31 | 石油給湯機 | HO-3100AS2 | 日立化成工業(株) (現(株)ハウステック) | 兵庫県 | | | | | | ○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2024/03/22 | 2024/05/01 | 2024/04/30 | 石油ストーブ(開放式) | RX-2219Y | (株)コロナ | 福井県 | 1 | | | | | ○当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/03/13 | 2024/04/18 | 2024/04/30 | 石油ストーブ(開放式) | NT-946 | (株)トヨミ | 愛知県 | 1 | | | | | ○建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2024/03/22 | 2024/04/15 | 2024/04/30 | 石油ストーブ(開放式) | SX-2422Y | (株)コロナ | 山口県 | | | | | | ○当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/03/17 | 2024/04/15 | 2024/04/30 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付) | UHB-TP1020 | (株)コロナ | 北海道 | | | | | | ○当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/02/28 | 2024/04/11 | 2024/04/30 | 石油ストーブ(開放式) | AKP-S248(日本エー・アイ・シー(株)ブランド) | (株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者) | 東京都 | | | | 1 | | ○店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/02/12 | 2024/04/01 | 2024/03/31 | 石油給湯機 | UIB-3300TXA(MS) | (株)コロナ | 茨城県 | | | | | | ○当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2024/02/01 | 2024/04/01 | 2024/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | RC-W360 | (株)トヨミ | 新潟県 | | | | 1 | | ○建物4棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

| 事故発生日 | 第1報受付日(JGKA) | 公表日(JGKA) | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生場所 | 死亡 | 重傷 | 軽傷 | CO中毒 | 火災 | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 |
|------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|----|----|----|------|----|--|-------|-------|---|
| 2024/03/08 | 2024/03/18 | 2024/03/31 | 石油給湯機 | RPH32K | TOTO(株)(製造:東陶ユibro(株)(解散)) | 愛媛県 | | | | | | ○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮したことにより器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して火災に至ったものと考えられる。 | | | 製造から25年以上経過した製品 2002(平成14)年10月24日からリコールを実施 |
| 2024/02/17 | 2024/03/14 | 2024/03/31 | 石油温風暖房機(開放式) | FW-4323KE | ダイニチ工業(株) | 埼玉県 | 1 | | | | | ○ 建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/03/03 | 2024/03/11 | 2024/03/31 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付) | UFH-112TBFMD | サンボット(株)(現(株)長府製作所) | 北海道 | | | | | | ○ 当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/02/27 | 2024/03/11 | 2024/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | RX-2211Y | (株)コロナ | 東京都 | | | | | | ○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/02/22 | 2024/03/11 | 2024/03/31 | 石油ストーブ(密閉式) | FFR-562SX-S1 | サンボット(株)(現(株)長府製作所) | 北海道 | | | | | | ○ 当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/02/18 | 2024/03/11 | 2024/03/31 | 石油ふろがま用バーナー | BM-7 | (株)長府製作所 | 山梨県 | | | | | | ○ 当該製品のスイッチを入れたところ、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から40年以上経過した製品 |
| 2024/02/27 | 2024/03/06 | 2024/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | RCA-36C | (株)トヨミ | 神奈川県 | | | | | | ○ 作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から40年以上経過した製品 |
| 2023/11/20 | 2024/03/05 | 2024/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | RCA-206 | (株)トヨミ | 北海道 | | | | | | ○ 当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋に油を注ぎ、その場を離れた後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| 2024/02/08 | 2024/03/04 | 2024/03/31 | 石油温風暖房機(開放式) | FW-322S | ダイニチ工業(株) | 東京都 | | 1 | | | | ○ 発煙に気付き確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生しており、1名が重傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/02/27 | 2024/03/03 | 2024/03/31 | 石油給湯機 | BS-3300S(3N) | (株)トヨミ | 鳥取県 | | | | | | ○ 当該製品を使用中、異音及び異臭が生じて停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | R-375 | (株)トヨミ | 長崎県 | | | 1 | | | ○ 作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2024/01/24 | 2024/02/29 | 2024/03/31 | 石油温風暖房機(開放式) | AJ-F50D(日本エー・アイ・シー(株)ブランド) | (株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者) | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | | | ○ 当該製品及び建物1棟を全焼し、4棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/01/01 | 2024/02/29 | 2024/03/31 | 石油ストーブ(開放式) | RS-D29C | (株)トヨミ | 宮城県 | 1 | | | | 1 | ○ 当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2023/04/25 | 2024/02/27 | 2024/02/29 | 石油ストーブ(開放式) | 不明 | (株)コロナ | 福岡県 | 1 | | | | | ○ 当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2023/12/25 | 2024/02/22 | 2024/02/29 | 石油ストーブ(開放式) | RX-2915WY | (株)コロナ | 群馬県 | | | 1 | | | ○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/01/19 | 2024/02/16 | 2024/02/29 | 石油温風暖房機(開放式) | AKF-P321N(日本エー・アイ・シー(株)ブランド) | (株)千石(日本エー・アイ・シー(株)ブランド)(輸入事業者) | 神奈川県 | | | | | | ○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

| 事故発生日 | 第1報受付日(JGKA) | 公表日(JGKA) | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生場所 | 死亡 | 重傷 | 軽傷 | CO中毒 | 火災 | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 |
|------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|----|----|----|------|----|--|-------|---|-----------------|
| 2024/01/30 | 2024/02/15 | 2024/02/29 | 石油ストーブ(開放式) | GKP-P245N(株)グリーンウッドブランド | (株)千石(株)グリーンウッドブランド(輸入事業者) | 群馬県 | | | | | | 店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/02/06 | 2024/02/14 | 2024/02/29 | 石油ストーブ(開放式) | KS-67H | (株)トヨミ | 兵庫県 | | | | | | 発煙に気づき確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/02/03 | 2024/02/09 | 2024/02/29 | 石油給湯機付ふろがま | RPE43KAS(TOTO(株)ブランド) | TOTO(株)(製造:東陶ユブロ(株)(解散)) | 滋賀県 | | | | | | 当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部の送油ユニット部分において、電磁ポンプパッキンを押さえる板がずれた状態で組み付けたため、隙間から油漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。 | | 製造から20年以上経過した製品 2008(平成20)年9月2日からリコールを実施 | |
| 2024/01/19 | 2024/02/08 | 2024/02/29 | 石油給湯機付ふろがま | UKB-3300TXA(M) | (株)コロナ | 群馬県 | | | | | | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2024/01/17 | 2024/02/08 | 2024/02/29 | 石油温風暖房機(開放式) | GT-3240 | (株)コロナ | 埼玉県 | | | | | | 倉庫で当該製品を使用後、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| 2024/01/28 | 2024/02/05 | 2024/02/29 | 石油ストーブ(開放式) | RCA-206 | (株)トヨミ | 愛知県 | | | | | | 車庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から30年以上経過した製品 |
| 2023/12/26 | 2024/02/02 | 2024/02/29 | 石油温風暖房機(開放式) | FH-VX3619BY | (株)コロナ | 福岡県 | 2 | | | | | 当該製品及び建物1棟を全焼し、5棟を類焼する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/01/03 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 石油給湯機付ふろがま | UKB-3300TXA(M) | (株)コロナ | 栃木県 | | | | | | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から25年以上経過した製品 |
| 2023/12/18 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 石油ストーブ(開放式) | SX-2817Y | (株)コロナ | 埼玉県 | | | | | | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/01/07 | 2024/01/30 | 2024/02/29 | 石油温風暖房機(開放式) | FW-3222NE | ダイニチ工業(株) | 宮城県 | | | 1 | | | 当該製品を使用中、爆発音がしたため確認すると、建物を全焼する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/01/08 | 2024/01/29 | 2024/02/29 | 石油ふろがま | CK-7S | (株)長府製作所 | 埼玉県 | | | | | | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から35年以上経過した製品 |
| 2023/12/00 | 2024/01/19 | 2024/01/31 | 石油給湯機付ふろがま | EHK-4750DXF | (株)長府製作所 | 新潟県 | | | | | | 当該製品の内部部品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | 製造から10年以上経過した製品 |
| 2024/01/10 | 2024/01/17 | 2024/01/31 | 石油温風暖房機(開放式) | 不明 | (株)トヨミ | 福岡県 | | | 1 | | | 建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/31 | 石油ストーブ(開放式) | RB-251 | (株)トヨミ | 兵庫県 | | | | | | 事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2024/01/01 | 2024/01/11 | 2024/01/31 | 石油ストーブ(開放式) | KS-GE67 | (株)トヨミ | 長野県 | | | | | | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2023/12/26 | 2024/01/09 | 2024/01/31 | 石油ストーブ(開放式) | RX-29W | (株)コロナ | 宮城県 | | | | | | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |
| 2023/12/20 | 2024/01/09 | 2024/01/31 | 石油ストーブ(開放式) | 不明 | (株)コロナ | 神奈川県 | | | | | | 飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | | | |

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(の)の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(の)の負傷・疾病

| 事故発生日 | 第1報受付日 (JGKA) | 公表日 (JGKA) | 製品名 | 機種・型式 | 事業社名 | 事故発生 場所 | 死亡 | 重傷 病 | 軽傷 病 | CO 中毒 | 火災 | 事故の内容 | 事故の原因 | 再発防止策 | 備考 |
|------------|------------------|---------------|-------------|-----------|--------|------------|----|---------|---------|----------|----|---|-------|-------|----|
| 2023/12/11 | 2024/01/09 | 2024/01/31 | 石油ストーブ(開放式) | RX-2918WY | (株)コロナ | 千葉県 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | | | |

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病): 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病): 治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病