

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2024/06/17	2024/07/17	2024/07/31	ガストーチ	RZ-820S	新富士パーナー(株)	東京都						○ ガスこんろで調理中、当該製品が落下し、衝撃で外れたガスボンベから漏れたガスに引火し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/07/05	2024/07/16	2024/07/31	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-N700P-R	(株)パロマ	北海道						○ 当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/06/22	2024/07/02	2024/07/31	ガスこんろ(都市ガス用)	DG32N1SR	(株)ハーマン	神奈川県						○ 当該製品を使用後、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/09/27	2024/06/19	2024/06/30	ガストーチ	RZ-710	新富士パーナー(株)	沖縄県						○ カセットボンベに接続していた当該製品が落下し、ガスが生じたため当該製品を投げ出したところ、当該製品のボタンを溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2024/04/14	2024/06/06	2024/06/30	ガス栓(都市ガス用)	G334SP5-15A	光陽産業(株)	滋賀県						○ 当該製品に接続したガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/04/21	2024/05/31	2024/06/30	ガストーチ	ST-450	新富士パーナー(株)	千葉県						○ 飲食店で当該製品に他社製のカセットボンベを接続して使用しようとしたところ、当該製品とカセットボンベの接続部分から出火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/05/17	2024/05/27	2024/06/30	ガスふろがま用パーナー(都市ガス用)	TA-OK270	(株)世田谷製作所	福岡県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じたことによるものと見られる。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			2007(平成19)年4月19日からリコールを実施
2024/5/10	2024/05/21	2024/05/31	ガスこんろ(都市ガス用)	C3WG7PWA(大阪ガス(株)ブランド:型式110-H822)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府						○ 当該製品を点火したところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/03/25	2024/04/15	2024/04/30	カセットこんろ	A-5(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都			1			○ 当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
2024/03/23	2024/04/02	2024/04/30	ガスこんろ(都市ガス用)	DW3Q26WT	(株)ハーマン	愛知県						○ 当該製品を使用中、爆発音がしたため確認すると、当該製品の周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/03/16	2024/03/26	2024/03/31	屋外式(RF式)ガス温水暖房機(都市ガス用)	GD-4200W	バーバス(株)	東京都						○ 運動施設で当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/22	2024/03/18	2024/03/31	カセットボンベ	アイ・ボンベ(アイシステムネットワーク(株)ブランド)	東邦金属工業(株)(アイシステムネットワーク(株)ブランド)(輸入事業者)	愛知県						○ 当該製品をガストーチに装着して点火したところ、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/11/28	2024/03/18	2024/03/31	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-HPR-G(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	広島県		1				○ 当該製品を点火したところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2024/02/08	2024/03/01	2024/03/31	ガスこんろ(都市ガス用)	DW31D6DAL	(株)ハーマン	東京都						○ 当該製品を使用中、発煙したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023年不明	2024/02/28	2024/02/29	ガストーチ	202930	コールマンジャパン(株)(現ニューウェルブランド・ジャパン(同))(輸入事業者)	東京都						○ 店舗で当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/26	2024/02/09	2024/02/29	ガスこんろ(LPガス用)	N3WS6PWAS6STE	(株)ハーマン	埼玉県						○ 当該製品を使用中、グリル内の食品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上以上の負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2024/01/15	2024/01/25	2024/02/29	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GT-C2452SARX	(株)ノーリツ	静岡県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/12/31	2024/01/15	2024/01/31	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	GF-200D	(株)長府製作所	佐賀県						○ 当該製品のタイマーをセットし使用中、異音に気づき、浴槽の水を排水したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2023/12/29	2024/01/12	2024/01/31	ガストーチ	CB-TC-BZ(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) (輸入事業者)	東京都						○ 当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2023/10/09	2023/12/27	2024/03/31	継手ホース(都市ガス用)	QC301-1006	光陽産業(株)	愛知県						○ 当該製品をガス栓に接続してガス機器を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2022/12/13	2023/03/16	2024/02/29	屋外式(RF式)ガス給湯器(都市ガス用)	GQ-161R(東京ガス(株)ブランド:型式NR516RFB)	(株)ノーリツ(東京ガス(株)ブランド)	東京都						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病